



Регуляторы давления газа Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, ТИП 4186, PN 40



Минимальное давление на выходе, бар
2

Максимальное рабочее давление на входе, бар
40

Максимальное рабочее давление на выходе, бар
38

Монтажная длина, мм
125

Масса, кг
3,7

Минимальная рабочая температура (С)
-196

Максимальная рабочая температура (С)
+200

Размер присоединения
G 3/4"; G 1 1/4"; M 40x2; M 26x1,5

Рабочая среда
Азот; Аргон; Кислород

Размер присоединения на выходе
G 1 1/4"; M 40x2

Обезжиривание
Есть

Тип присоединения
Резьба

Состояние рабочей среды
Жидкая; Газообразная

Материал пружины
Нержавеющая сталь

Материал корпуса
Нержавеющая сталь

ТИП 08023 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ



Максимальное рабочее давление на выходе, бар
7

Максимальное рабочее давление на входе, бар
25

Минимальное давление на выходе, бар
0,6

Минимальная рабочая температура (С)
-10

Максимальная рабочая температура (С)
+90

Монтажная длина, мм
130; 160; 180; 185; 225; 260

Масса, кг
0,8; 1,3; 1,7; 1,9; 3,6; 6,7

Размер присоединения
G 1"; G 2"; G 1/2"; G 3/4"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Размер присоединения на выходе
G 1"; G 2"; G 1/2"; G 3/4"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Тип присоединения
Резьба

Состояние рабочей среды
Жидкая; Газообразная

Рабочая среда
Воздух

Материал корпуса
Бронза

Материал пружины
Нержавеющая сталь

ТИП 08015 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ



Минимальное давление на выходе, бар
1

Максимальное рабочее давление на входе, бар
40

Максимальное рабочее давление на выходе, бар
10

Монтажная длина, мм
50; 65; 80; 95; 105; 115; 130

Минимальная рабочая температура (С)
-10

Максимальная рабочая температура (С)
+70

Масса, кг
0,3; 0,6; 1,8; 2,9; 3,8; 0,45; 1,35

Размер присоединения
G 1"; G 2"; G 1/2"; G 1/4"; G 3/4"; G 3/8"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Размер присоединения на выходе
G 1"; G 2"; G 1/2"; G 1/4"; G 3/4"; G 3/8"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Рабочая среда
Азот; Аргон; Воздух

Тип присоединения
Резьба

Материал корпуса
Бронза

Состояние рабочей среды
Газообразная

Материал пружины
Нержавеющая сталь

ТИП 08012 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ



Максимальное рабочее давление на выходе, бар
2

Масса, кг
1; 12; 4,2; 13,1; 2,65; 7,75

Максимальное рабочее давление на входе, бар
25

Монтажная длина, мм
70; 85; 95; 104; 108; 147

Минимальное давление на выходе, бар
0,2

Минимальная рабочая температура (С)
-10

Максимальная рабочая температура (С)
+75

Размер присоединения
G 1"; G 2"; G 1/2"; G 1/4"; G 3/4"; G 3/8"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Размер присоединения на выходе
G 1"; G 2"; G 1/2"; G 1/4"; G 3/4"; G 3/8"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Рабочая среда
Азот; Аргон; Воздух

Тип присоединения
Резьба

Материал корпуса
Бронза

Состояние рабочей среды
Газообразная

Материал пружины
Нержавеющая сталь

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, ТИП 4186, PN 50



Минимальное давление на выходе, бар
1

Максимальное рабочее давление на входе, бар
50

Максимальное рабочее давление на выходе, бар
38

Монтажная длина, мм
125

Масса, кг
4,3

Минимальная рабочая температура (С)
-196

Максимальная рабочая температура (С)
+200

Размер присоединения
G 3/4"; G 1 1/4"; M 40x2; M 26x1,5

Рабочая среда
Азот; Аргон; Кислород

Размер присоединения на выходе
G 1 1/4"; M 40x2

Обезжиривание
Есть

Тип присоединения
Резьба

Состояние рабочей среды
Жидкая; Газообразная

Материал пружины
Нержавеющая сталь

Материал корпуса
Нержавеющая сталь

ТИП 08011 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ



Максимальное рабочее давление на входе, бар
40

Максимальное рабочее давление на выходе, бар
20

Монтажная длина, мм
70; 85; 95; 104; 108; 147

Минимальное давление на выходе, бар
1,5

Минимальная рабочая температура (С)
-10

Максимальная рабочая температура (С)
+75

Масса, кг
1,2; 1,7; 6,1; 9,8; 1,15; 2,65; 5,95

Размер присоединения
G 1"; G 2"; G 1/2"; G 1/4"; G 3/4"; G 3/8"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Размер присоединения на выходе
G 1"; G 2"; G 1/2"; G 1/4"; G 3/4"; G 3/8"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Рабочая среда
Азот; Аргон; Воздух

Тип присоединения
Резьба

Материал корпуса
Бронза

Состояние рабочей среды
Газообразная

Материал пружины
Нержавеющая сталь

ТИП 08010 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ



Максимальное рабочее давление на выходе, бар
8

Масса, кг
7; 1,1; 1,6; 3,6; 0,85

Максимальное рабочее давление на входе, бар
25

Монтажная длина, мм
70; 85; 95; 104; 108; 147

Минимальное давление на выходе, бар
1,5

Минимальная рабочая температура (С)
-10

Максимальная рабочая температура (С)
+75

Размер присоединения
G 1"; G 2"; G 1/2"; G 1/4"; G 3/4"; G 3/8"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Размер присоединения на выходе
G 1"; G 2"; G 1/2"; G 1/4"; G 3/4"; G 3/8"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Рабочая среда
Азот; Аргон; Воздух

Тип присоединения
Резьба

Материал корпуса
Бронза

Состояние рабочей среды
Газообразная

Материал пружины
Нержавеющая сталь



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.herose.nt-rt.ru || эл. почта: hsr@nt-rt.ru